



**HIMTRUST**  
POLYURETHANE VALLEY

## Техническая информация

**Полимочевина «Химтраст ПМ стандартная»**

**Полимочевина «Химтраст ПМ твердая»**

ТУ 20.16.56-091-27903090-2021

## Область применения

Система из полиуретан-полимочевины для гидроизоляции объектов из бетона, защиты металлических конструкций в качестве мембраны.

Полимочевина «Химтраст ПМ стандартная» рекомендуется для объектов, при эксплуатации покрытия без ударных и истирающих нагрузок.

Полимочевину «Химтраст ПМ твердая» рекомендуется использовать для устройства промышленных полов для автотехники, защиты кузовов грузовиков-самосвалов и железнодорожных вагонов, для укрепления элементов производственных площадок.

Не рекомендуем использовать полимочевину «Химтраст ПМ стандартная» и «Химтраст ПМ твердая» на установках напыления для полимочевины без регулируемого нагрева шлангов. Перечень установок в разделе «Способ применения».

## Описание и основные свойства

Полимочевина — двухкомпонентное напыляемое полимерное покрытие, которое получают в реакции полиаминного отвердителя — компонента А и форполимера на основе изоцианата — компонента Б.

Особенности покрытия из полимочевины:

- высокая прочность, эластичность, отсутствие швов;
- возможность нанесения на основания любой формы и размера;
- быстрое время отверждения даже при отрицательных температурах;
- возможность нанесения на старые покрытия без их демонтажа;
- температура эксплуатации от -50 °C до +80 °C;
- устойчивость к воздействию воды, слабых растворов кислот, щелочей и солей;
- устойчивость к кратковременному воздействию моторного масла, дизельного топлива;
- высокая производительность работ по нанесению покрытия;
- возможность нанесения в условиях отрицательных температур в зимнее время.

Для защиты от ультрафиолетового излучения и увеличения срока службы полимочевины использовать финишное покрытие «Химтраст Эмаль ПУ для полимочевины».

## Технические характеристики

Показатель	Значение			
Марка продукта	«Химтраст ПМ стандартная»		«Химтраст ПМ твердая»	
Компоненты	Компонент А	Компонент Б	Компонент А	Компонент Б
Внешний вид	Однородная жидкость или суспензия	Однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета.	Однородная жидкость или суспензия	Однородная жидкость от бесцветного до желтого цвета.
Кажущаяся вязкость по Брукфильду при 25°C, мПа·с	1200-1700	500-1500	1200-1700	500-1500
Плотность при 20 °C, г/см³	0,97-1,04	1,10-1,16	0,97-1,04	1,10-1,16

Показатель	Значение	
Марка продукта	«Химтраст ПМ стандартная»	«Химтраст ПМ твердая»
<b>Готовое покрытие</b>		
Внешний вид	Однородный твердый материал	
Время первичного отверждения покрытия при 20 °C, с	Менее 30	
Время отверждения покрытия при 20 °C, ч	Пешеходные нагрузки – 1 Транспортные нагрузки – 168 (7 суток)	
Прочность на разрыв, МПа	18-20	19-21
Относительное удлинение при разрыве, %	350-450	300-400
Водопоглощение в течение 24 ч, % масс., не более	2	
Стойкость к истиранию по Таберу, (Н-18, 1000 об), ед.	47	28,6
Твердость по Шору А	85-95	90-100
Адгезия, МПа: бетон бетон + «Химтраст Праймер-ПМ 1К» металл	2,24 3,50 2,77	2,52 4,20 2,44
Теоретический расход при нанесении в один слой*, кг/м <sup>2</sup>		
Толщина слоя 1 мм:	1,1	
Толщина слоя 2 мм:	2,2	
Толщина слоя 3 мм:	3,3	

\* - Расход получен при испытании в лабораторных условиях. Фактический расход зависит от состояния, качества подготовки, геометрии и типа материала основания, квалификации операторов по напылению, типа и исправности оборудования – установки высокого давления, условий на рабочей площадке (скорость ветра, температура воздуха и защищаемой поверхности) и может отличаться в большую сторону на 5-40%.

## Рекомендации по применению

### Рекомендуемое соотношение компонентов

Компонент А: 100 объемных частей

Компонент Б: 100 объемных частей

### Требования к подготовке компонентов

Компонент А перед использованием тщательно перемешать.

### Требования к подготовке поверхности

При нанесении на металл – очистить поверхность от механических загрязнений, ржавчины, окалины и прочих загрязнений до степени 2 по ГОСТ 9.402. Степень очистки 2 - визуально поверхность выглядит чистой от масляных, жировых пятен и грязи, от большей части окалины, ржавчины, краски и других посторонних веществ. Остаточные загрязнения имеют плотное прилегание.

Отшлифовать выступы и неровности. Провести абразивную обработку поверхности до металлического блеска, используя наждачную бумагу зернистостью 40-60, углошлифовальную машинку с шлифовальной насадкой зернистостью 40-60 или абразивоструйную обработку. Обеспылить поверхность. Затем обезжирить поверхность, протерев тканью, смоченной в органическом растворителе. Высушить и снова обеспылить. Нанести «Химтраст ПМ стандартная», «Химтраст ПМ твердая» на подготовленную поверхность в течение 8 часов.

При нанесении на бетон – удалить выступы поверхности, зашпаклевать кратеры и впадины, затем удалить механические загрязнения. Бетон должен быть сухой, влажность измерить влагомером (анализатор влажности), она должна составлять не более 4 %. Обеспылить поверхность. Чтобы минимизировать риск возникновения дефектов в виде кратеров, рекомендуем предварительно обработать поверхность полиуретановым праймером «Химтраст Праймер-ПМ (1К)». При работах в закрытых помещениях, где нет возможности обеспечить вентиляцию, использовать эпоксидный праймер «Химтраст Праймер-ПМ (2К)», который не содержит в составе толуол.

При нанесении на старую кровлю (рубероид/битум/пвх) - очистить поверхность от грязи, отслаивающиеся и дефектные участки вскрыть и удалить, высушить, обеспылить. Обработать поверхность эпоксидным праймером «Химтраст Праймер-ПМ 2К».

Допустимо нанесение полимочевины на пенополиуретан (ППУ) с плотностью не менее 40 кг/м<sup>3</sup>, например, получаемый из системы компонентов «Химтраст СКН-40 Г3». ППУ после напыления должен быть выдержан в течение 3 часов для завершения реакций полимеризации, остывания и удаления летучих компонентов.

Перед нанесением на ППУ очистить и обеспылить поверхность. Обезжирить ППУ, протерев тканью, смоченной в органическом растворителе. Высушить и снова обеспылить.

В случае попадания атмосферных осадков – дождаться завершения осадков или защитить участок с помощью временного защитного сооружения (шатер, палатка). Высушить струей горячего воздуха. Остаточную влагу удалить, протерев тканью, смоченной в органическом растворителе. После этого снова высушить струей горячего воздуха.

## Примеры подготовки бетонных поверхностей

Грунтование микропористого основания (бетон)		
Грунтование	«Химтраст Праймер-ПМ 1К»	Равномерно нанести праймер валиком, кистью или установкой безвоздушного напыления
Грунтование в закрытых помещениях, где нет возможности обеспечить вентиляцию	«Химтраст Праймер-ПМ 2К»	Праймер нанести однородным тонким слоем с помощью нейлонового или мехового валика с коротким ворсом, резиновым скребком, шпателем

Грунтование бетона при наличии кратеров		
Грунтование	«Химтраст Праймер-ПМ 1К»	Равномерно нанести праймер валиком, кистью или установкой безвоздушного напыления. Насыпать кварцевый песок, выровнять поверхность шпателем
	Кварцевый песок – фракция 0,1-0,3 мм	
	Выравнивание поверхности шпателем	

## Требования к условиям применения

Температура окружающей среды не менее -20 °С.

Температура поверхности на 3 °С выше точки росы.

## **Способ применения**

При смешивании компонентов вязкость смеси начинает расти, поэтому невозможно нанести ее на основание при помощи кисти, валика, скребка, распылителя или другого малярного оборудования.

Для смешивания и нанесения компонентов А и Б применяют специальное оборудование – установки высокого давления, работающие в диапазоне 150-250 бар.

Температура компонентов – 60-80 °C. Давление в шлангах подачи компонентов А и Б в камеру смешения 150-250 бар, температура в шлангах 60-80 °C.

Перед напылением компонентов проверить исправность установки. В случае загрязнения смесительной камеры и сопла «пистолета» напыления провести их очистку.

Перед нанесением основного слоя рекомендуется нанести предварительный слой толщиной около 0,5 мм и выждать 5 минут. Это защитит основной слой от дефектов, которые возникают при разности температур полимочевины вблизи основания и в других частях слоя.

Рекомендуемая толщина нанесения: 2 мм – для гидроизоляции, 3 мм - для покрытий, работающих в условиях ударных и истирающих нагрузок.

При нанесении полимочевины в несколько последовательных слоев, для сохранения высокой межслойной адгезии, последний слой должен быть нанесен не позднее 12 часов после нанесения первого. При нанесении слоев с интервалом более 12 часов, чтобы повысить межслойную адгезию, необходимо обработать предыдущий слой наждачной бумагой зернистостью 40 – 60 для получения шероховатой поверхности и обеспылить.

## **Внимание!**

Для напыления полимочевины «Химтраст ПМ (стандартная)» и «Химтраст ПМ (твердая)» рекомендуем использовать оборудование:

- Graco Reactor 2 E-XP2, Graco Reactor 2 H-XP2, Graco Reactor 3 E-XP1, Graco Reactor 3 E-XP2, Graco Reactor 2 H-XP3;
- Gama EVOLUTION G-250H, Gama EVOLUTION G-35H, Gama EVOLUTION G-50H;
- Протон Е-6ms.

Не рекомендуем оборудование:

- Graco E-10hp, Graco Reactor 2 E-XP1;
- Gama Spray Hydraulic;
- Протон Е – 6.

## **Устранение дефектов**

Дефект: образование пузырей между основанием и слоем полимочевины в течение 1-2 суток после нанесения полимочевины.

Наиболее вероятные причины:

- остаточная влага на основании при недостаточной подготовке поверхности;
- остатки компонентов НППУ в установке высокого давления, если ранее ее использовали для напыления пенополиуретана;
- дисбаланс соотношения компонентов А и Б;
- влажный воздух из компрессора - неисправность осушителя.

Устранение: вырезать и удалить участок с пузырями, прилегающие участки полимочевины шириной 10 см обработать наждачной бумагой зернистостью 40 – 60 и обеспылить, основание обработать полиуретановым праймером «Химтраст Праймер-ПМ (1К)» или эпоксидным праймером «Химтраст Праймер-НП (2К)» в 1 слой. После отверждения праймера нанести слой полимочевины до полного закрытия вырезанного участка и прилегающих частей полимочевины, обработанных наждачной бумагой.

## **Очистка оборудования и инструментов после использования**

Инструмент, оборудование, загрязненные поверхности очистить с помощью растворителей (ацетон, этилцеллозольв, диметилформамид). Отверженную полимочевину удалить механическим способом (металлическая щетка, шпатель).

## **Гигиенические характеристики**

После высыхания покрытие не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Взвешенные частицы компонентов полимочевины при напылении оказывают раздражающее действие при попадании на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, кожные покровы.

## **Меры безопасности**

Не работать вблизи открытых источников огня.

Использовать средства индивидуальной защиты: специальную одежду, перчатки, обувь, полнолицевой газопылезащитный респиратор.

При попадании на кожу удалить продукт ватным тампоном или салфеткой, промыть теплой водой с мылом. Обратиться к врачу при стойком раздражении.

При попадании в глаза - немедленно, не менее 15 минут, промыть их большим количеством воды. При возникновении раздражения обратиться к врачу.

## **Условия транспортирования и хранения**

Компоненты полимочевины транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, обеспечивающими целостность тары, ее надежное фиксирование в целях предотвращения повреждений и утечек.

Хранят в крытых складских помещениях в закрытой оригинальной упаковке в условиях, исключающих попадание влаги.

Температура хранения: от +10°C до +30 °C.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий – 6 месяцев.

По истечении срока хранения компоненты полимочевины подлежат проверке на соответствие техническим характеристикам и, в случае подтверждения их пригодности, могут быть использованы по назначению.

## **Требования к утилизации**

Утилизация твердых и жидкых отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с настоящей технической информацией и инструкциями по применению продукта. Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, соответствуют времени их издания.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические показатели продукта без ухудшения его качества, связанные с развитием научных и технологических процессов. Производитель вправе не указывать все возможные способы применения продукта, в связи с чем потребитель самостоятельно несет ответственность за определение пригодности продукта в конкретных условиях применения.

Указанные в настоящей технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукта (в том числе совместно с продуктами иных производителей) находятся вне контроля производителя.

Сведения, содержащиеся в настоящей технической информации, являются собственностью АО «Химтраст».

Полное либо частичное заимствование сведений, содержащихся в настоящей технической информации, и их воспроизведение в публичных источниках информации без разрешения АО «Химтраст» запрещено.

16.02.2023 г.