

Таблица по расходу компонентов А и Б на 1 погонный метр скорлупы ППУ в зависимости от диаметра, толщины и плотности скорлупы:

Диаметр скорлупы, мм	Толщина, мм	Для плотности - 60 кг/м ³ , масса А и Б в кг.	Для плотности - 65 кг/м ³ , масса А и Б в кг.	Для плотности - 70 кг/м ³ , масса А и Б в кг.
25,00	30,00	-	-	0,37
	40,00	-	-	0,58
	50,00	-	-	0,83
32,00	30,00	-	-	0,41
	40,00	-	-	0,64
	50,00	-	-	0,91
36,00	30,00	-	-	0,39
	40,00	-	-	0,68
	50,00	-	-	0,95
38,00	30,00	-	-	0,45
	40,00	-	-	0,69
	50,00	-	-	1,03
43,00	30,00	-	-	0,49
	40,00	-	-	0,74
	50,00	-	-	1,03
45,00	30,00	-	-	0,50
	40,00	-	-	0,76
	50,00	-	-	1,19
48,00	30,00	-	-	0,52
	40,00	-	-	0,78
	50,00	-	-	1,19
57,00	30,00	-	-	0,58
	40,00	-	-	0,86
	50,00	-	-	1,19
76,00	30,00	-	-	0,71
	40,00	-	-	1,03
	50,00	-	-	1,40
89,00	30,00	-	-	0,80
	40,00	-	-	1,15
	50,00	-	-	1,55
108,00	30,00	-	-	0,92
	40,00	-	-	1,32
	50,00	-	-	1,76
	60,00	-	-	2,24
	70,00	-	-	2,77
	80,00	-	-	3,35

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: info@himtrust.ru

www.himtrust.ru

**ХИМТРАСТ**

Компоненты и добавки для пенополиуретанов

	90,00	-	-	3,96
	100,00	-	-	4,62
114,00	30,00	0,82	0,91	0,96
	40,00	1,17	1,29	1,37
	50,00	1,56	1,72	1,83
	60,00	1,99	2,19	2,32
	70,00	2,45	2,70	2,87
	80,00	2,95	3,25	3,45
	90,00	3,49	3,84	4,08
	100,00	4,07	4,47	4,76
133,00	30,00	0,93	1,03	1,09
	40,00	1,32	1,45	1,54
	50,00	1,74	1,92	2,04
	60,00	2,21	2,43	2,58
	70,00	2,71	2,98	3,16
	80,00	3,24	3,57	3,79
	90,00	3,82	4,20	4,47
	100,00	4,43	4,87	5,18
159,00	30,00	1,08	1,19	1,27
	40,00	1,52	1,67	1,78
	50,00	1,99	2,19	2,33
	60,00	2,50	2,75	2,93
	70,00	3,05	3,36	3,57
	80,00	3,64	4,00	4,26
	90,00	4,27	4,69	4,99
	100,00	4,93	5,42	5,77
219,00	30,00	1,43	1,57	1,67
	40,00	1,98	2,18	2,31
	50,00	2,57	2,82	3,00
	60,00	3,19	3,51	3,74
	70,00	3,86	4,24	4,51
	80,00	4,56	5,01	5,33
	90,00	5,30	5,83	6,20
	100,00	6,08	6,68	7,11
245,00	30,00	1,58	1,73	1,85
	40,00	2,18	2,39	2,55
	50,00	2,82	3,10	3,29
	60,00	3,49	3,84	4,09
	70,00	4,21	4,63	4,92
	80,00	4,96	5,45	5,80
	90,00	5,75	6,32	6,72
	100,00	6,57	7,23	7,69
273,00	30,00	1,74	1,91	2,03
	40,00	2,39	2,63	2,80

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: info@himtrust.ruwww.himtrust.ru

**ХИМТРАСТ**

Компоненты и добавки для пенополиуретанов

	50,00	3,08	3,39	3,61
	60,00	3,81	4,19	4,46
	70,00	4,58	5,04	5,36
	80,00	5,39	5,92	6,30
	90,00	6,23	6,85	7,29
	100,00	7,11	7,82	8,32
325,00	30,00	2,04	2,24	2,38
	40,00	2,79	3,07	3,26
	50,00	3,58	3,94	4,19
	60,00	4,41	4,85	5,16
	70,00	5,28	5,80	6,17
	80,00	6,18	6,80	7,23
	90,00	7,12	7,84	8,34
	100,00	8,10	8,91	9,48
377,00	30,00	2,34	2,57	2,73
	40,00	3,19	3,51	3,73
	50,00	4,08	4,49	4,77
	60,00	5,01	5,51	5,86
	70,00	5,98	6,57	6,99
	80,00	6,98	7,68	8,17
	90,00	8,02	8,82	9,38
	100,00	9,10	10,01	10,65
426,00	30,00	2,62	2,88	3,06
	40,00	3,56	3,92	4,17
	50,00	4,55	5,00	5,32
	60,00	5,57	6,13	6,52
	70,00	6,63	7,29	7,76
	80,00	7,73	8,50	9,04
	90,00	8,86	9,75	10,37
	100,00	10,04	11,04	11,74
530,00	30,00	3,21	3,54	3,76
	40,00	4,36	4,80	5,10
	50,00	5,54	6,10	6,49
	60,00	6,77	7,44	7,92
	70,00	8,03	8,83	9,39
	80,00	9,32	10,25	10,91
	90,00	10,56	11,61	12,35
	100,00	12,03	13,23	14,07
630,00	30,00	3,79	4,17	4,43
	40,00	5,13	5,64	6,00
	50,00	6,50	7,15	7,61
	60,00	7,91	8,71	9,26
	70,00	9,37	10,30	10,96
	80,00	10,85	11,94	12,70

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: info@himtrust.ruwww.himtrust.ru

**ХИМТРАСТ**

Компоненты и добавки для пенополиуретанов

	90,00	12,38	13,62	14,48
	100,00	15,66	17,23	18,32
720,00	30,00	4,30	4,73	5,03
	40,00	5,81	6,39	6,80
	50,00	7,36	8,09	8,61
	60,00	8,94	9,84	10,46
	70,00	10,57	11,62	12,36
	80,00	12,23	13,45	14,31
	90,00	13,93	15,32	16,29
	100,00	15,66	17,23	18,32
820,00	30,00	4,88	5,36	5,70
	40,00	6,58	7,23	7,70
	50,00	8,32	9,15	9,73
	60,00	10,09	11,10	11,81
	70,00	11,91	13,10	13,93
	80,00	13,76	15,13	16,10
	90,00	15,65	17,21	18,31
	100,00	17,57	19,33	20,56
920,00	30,00	5,45	6,00	6,38
	40,00	7,34	8,08	8,59
	50,00	9,27	10,20	10,85
	60,00	11,24	12,36	13,15
	70,00	13,25	14,57	15,50
	80,00	15,29	16,82	17,89
	90,00	17,37	19,10	20,32
	100,00	19,49	21,44	22,80
1020,00	30,00	6,02	6,63	7,05
	40,00	8,11	8,92	9,49
	50,00	10,23	11,25	11,97
	60,00	12,39	13,63	14,49
	70,00	14,58	16,04	17,06
	80,00	16,84	18,52	19,70
	90,00	19,09	21,00	22,34
	100,00	21,40	23,54	25,04
1220,00	30,00	7,17	7,89	8,39
	40,00	9,64	10,60	11,28
	50,00	12,14	13,36	14,21
	60,00	14,68	16,15	17,18
	70,00	17,26	18,99	20,20
	80,00	19,88	21,87	23,26
	90,00	22,53	24,79	26,36
	100,00	25,23	27,75	29,51

ЗАО «Химтраст», 423570, г. Нижнекамск, промзона ОАО «НКНХ»

тел./факс +7 (8555) 49-80-15, 49-80-16

E-mail: info@himtrust.ruwww.himtrust.ru